


Actualizare software Over-The-Air

Actualizările prin rețeaua wireless (Over-The-Air) vă permit să actualizați sistemul software al mașinii la cea mai recentă versiune. Această funcție vă permite să mențineți sistemul vehiculului actualizat cu cea mai recentă versiune software.

Descărcați software-ul pentru a-l menține actualizat.

Cea mai recentă versiune software poate fi descărcată automat în timp ce conduceți. După ce a fost descărcată cu succes cea mai recentă versiune software, veți primi o notificare pe telefon sau pe ecranul vehiculului că actualizarea este gata de instalare.

Aprobați actualizarea sistemului software




Actualizați acum sau mai târziu

După oprirea vehiculului, sistemul vehiculului este gata să înceapă actualizarea.

- Pentru a începe actualizarea, apăsați **Actualizează acum** (1).
- Pentru a amâna actualizarea, apăsați **Mai târziu** (2).

Pregătirea actualizării software-ului




**Actualizează acum sau
anulează actualizarea**

Când apăsați butonul Start de pe ecran, vehiculul va începe automat instalarea actualizării. Trebuie îndeplinite următoarele condiții:

- Vehiculul trebuie să fie oprit.
- Treapta de viteze trebuie să fie în poziția P (Parcare).
- Frâna electronică de parcare (EPB) trebuie să fie acționată.
- Luminile exterioare trebuie să fie stinse.
- Capota trebuie să fie închisă.
- Bateria să fie suficient încărcată.
- Sistemele care urmează să fie actualizate nu trebuie să fie în funcțiune.
- Pentru a actualiza imediat, apăsați **Actualizează acum**.
- Pentru a anula actualizarea, apăsați **Anulează actualizarea**.

NOTĂ: Vehiculul verifică automat starea bateriei și a sistemului.

Actualizați sistemul software



- 1) Detalii
- 2) Închidere

Puteți vedea progresul actualizării pe ecran.

După finalizarea actualizării, veți primi o notificare pe telefon sau pe ecranul vehiculului care vă anunță finalizarea actualizării software-ului.

NOTĂ:

- Ecranul se va opri automat după 3 minute pentru a economisi bateria. Dacă ecranul se oprește automat, puteți verifica progresul actualizării apăsând butonul EV.
- După ce actualizarea a început, puteți părăsi vehiculul.
- Funcția de actualizare software OTA este disponibilă numai utilizatorilor serviciului Kia Connect.
- Detaliile actualizării pot varia în funcție de versiunea software instalată.
- Verificați notificarea privind actualizarea software OTA de pe site-ul web al mărcii Kia (www.kia.ro/actualizari-ota).
- Dacă actualizarea eșuează, restaurarea actualizării va continua automat.
- Dacă doriți să reîncercați actualizarea software chiar și după o restaurare reușită, contactați un dealer/partener de service Kia.
- Dacă actualizarea sau restaurarea eșuează, vă recomandăm să contactați un dealer/partener de service Kia.
- După finalizarea actualizării, aceasta poate oferi funcții noi sau îmbunătățiri.

NOTĂ:

- Rețineți următoarele restricții în timpul actualizării:
 - Nu puteți utiliza vehiculul în timpul actualizării. Asigurați-vă că aveți suficient timp pentru actualizare și parcați vehiculul în siguranță înainte de a începe procesul.
 - Nu puteți utiliza nicio funcție a telecomenzii, inclusiv funcția de pornire de la distanță, în timpul actualizării.
 - Vehiculul nu poate fi încărcat. Încărcați vehiculul după finalizarea actualizării.
 - Este posibil ca alerta pentru pasagerul din spate să nu funcționeze. Verificați dacă mai există pasageri pe bancheta din spate după începerea actualizării.
 - Dacă funcția cheii digitale este inclusă în istoricul actualizărilor, este posibil ca funcția de blocare/deblocare a ușilor folosind cheia digitală sau autentificarea cu amprentă să nu funcționeze. Verificați notificarea și utilizați butonul cheii inteligente pentru a bloca sau debloca ușa dacă funcția cheii digitale a fost actualizată.

Actualizarea va fi anulată automat dacă oricare dintre condițiile necesare pentru actualizare sunt modificate înainte de începerea actualizării.

- Odată ce actualizarea a început, nu o puteți anula.
- Nu puteți utiliza funcția de actualizare software over-the-air dacă modificați sau înlocuiți software-ul vehiculului.
- Nu deschideți capota și nu înlocuiți bateria vehiculului în timpul actualizării. Actualizarea poate eșua.
- Rețineți că modulul de înaltă tensiune utilizat pentru încărcarea bateriei de 12V poate fi activat în timpul actualizării software-ului.
- Dacă un instrument de diagnosticare este conectat la portul OBD (On-Board Diagnostics) al vehiculului, vehiculul nu poate fi actualizat. Vehiculul poate fi actualizat prin deconectarea de la portul OBD și repornirea vehiculului.
- Dacă actualizarea nu se finalizează cu succes, contactați un dealer/partener de service Kia.
- Vehiculul trebuie identificat pentru a permite instalarea în siguranță a software-ului descărcat.
- Intensitatea semnalului vehiculului trebuie să fie suficient de puternică (peste -82 dBm) pentru a instala în siguranță software-ul descărcat.